

Lazdijų rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės rezultatų atitikimas Lietuvos higienos normos HN 92:2018 reikalavimams			Pastabos
Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai	
<i>Dusios ežeras</i>	2021-05-27	atitinka	
	2021-06-15	atitinka	
	2021-07-01	atitinka	
	2021-07-15	atitinka	
	2021-07-29	atitinka	
	2021-08-17	atitinka	
	2021-08-31	atitinka	
	2021-09-13	atitinka	
<i>Metelio ežeras</i>	2021-05-27	atitinka	
	2021-06-15	atitinka	
	2021-07-01	atitinka	
	2021-07-15	atitinka	
	2021-07-29	atitinka	
	2021-08-17	atitinka	
	2021-08-31	atitinka	
	2021-09-13	atitinka	
<i>Ančios ežeras</i>	2021-05-27	atitinka	
	2021-06-15	atitinka	
	2021-07-01	atitinka	
	2021-07-15	neatitinka	
	2021-07-29	atitinka	
	2021-08-17	atitinka	
	2021-08-31	atitinka	
	2021-09-13	atitinka	
<i>Baltajo ežeras</i>	2021-05-27	atitinka	
	2021-06-15	atitinka	
	2021-07-01	atitinka	
	2021-07-15	atitinka	
	2021-07-29	atitinka	
	2021-08-17	atitinka	
	2021-08-31	atitinka	
	2021-09-13	atitinka	
<i>Snaigyno ežeras</i>	2021-05-27	atitinka	
	2021-06-15	atitinka	
	2021-07-01	atitinka	
	2021-07-15	atitinka	

	2021-07-29	atitinka	
	2021-08-17	atitinka	
	2021-08-31	atitinka	
	2021-09-13	atitinka	