

Lazdijų rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės rezultatų atitikimas Lietuvos higienos normos HN 92:2018 reikalavimams			Pastabos
Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai	
<i>Dusios ežeras</i>	2022-06-02	atitinka	
	2022-06-16	atitinka	
	2022-06-28	atitinka	
	2022-07-12	neatitinka	
	2022-07-26	atitinka	
	2022-08-18	atitinka	
	2022-08-23	atitinka	
	2022-09-06	atitinka	
<i>Metelio ežeras</i>	2022-06-02	atitinka	
	2022-06-19	atitinka	
	2022-06-28	atitinka	
	2022-07-12	atitinka	
	2022-07-26	atitinka	
	2022-08-12	atitinka	
	2022-08-22	atitinka	
	2022-09-06	atitinka	
<i>Ančios ežeras</i>	2022-06-02	atitinka	
	2022-06-16	atitinka	
	2022-06-28	atitinka	
	2022-07-12	atitinka	
	2022-07-26	atitinka	
	2022-08-12	atitinka	
	2022-08-22	atitinka	
	2022-09-06	atitinka	
<i>Baltajo ežeras</i>	2022-06-02	atitinka	
	2022-06-16	atitinka	
	2022-06-28	atitinka	
	2022-07-12	atitinka	
	2022-07-26	atitinka	
	2022-08-12	atitinka	
	2022-08-22	atitinka	
	2022-09-06	atitinka	
<i>Snaigyno ežeras</i>	2022-06-02	atitinka	
	2022-06-16	atitinka	
	2022-06-28	atitinka	
	2022-07-12	atitinka	

	2022-07-26	atitinka	
	2022-08-12	atitinka	
	2022-08-22	atitinka	
	2022-09-06	atitinka	
<i>Seirijo ežeras</i>	2022-06-02	atitinka	
	2022-06-16	atitinka	
	2022-06-28	atitinka	
	2022-07-12	neatitinka	
	2022-07-26	atitinka	
	2022-08-12	atitinka	
	2022-08-23	atitinka	
	2022-09-06	atitinka	