

Lazdijų rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės rezultatų atitikimas Lietuvos higienos normos HN 92:2018 reikalavimams			Pastabos
Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai	
<i>Dusios ežeras</i>	2023-06-09	atitinka	
	2023-06-13	atitinka	
	2023-06-27	atitinka	
	2023-07-11	atitinka	
	2023-07-25	atitinka	
	2023-08-08	atitinka	
	2023-08-22	atitinka	
	2023-09-05	atitinka	
<i>Metelio ežeras</i>	2023-06-09	atitinka	
	2023-06-13	atitinka	
	2023-06-27	atitinka	
	2023-07-11	atitinka	
	2023-07-25	atitinka	
	2023-08-08	atitinka	
	2023-08-22	atitinka	
	2023-09-05	atitinka	
<i>Ančios ežeras</i>	2023-06-09	atitinka	
	2023-06-13	atitinka	
	2023-06-27	atitinka	
	2023-07-11	atitinka	
	2023-07-25	atitinka	
	2023-08-08	atitinka	
	2023-08-22	atitinka	
	2023-09-05	atitinka	
<i>Baltajo ežeras</i>	2023-06-09	atitinka	
	2023-06-13	atitinka	
	2023-06-27	atitinka	
	2023-07-11	atitinka	
	2023-07-25	atitinka	
	2023-08-08	atitinka	
	2023-08-22	atitinka	
	2023-09-05	atitinka	
<i>Snaigyno ežeras</i>	2023-06-09	atitinka	
	2023-06-13	atitinka	
	2023-06-27	atitinka	
	2023-07-13	atitinka	

	2023-07-25	atitinka	
	2023-08-08	atitinka	
	2023-08-22	atitinka	
	2023-09-05	atitinka	