

Lazdijų rajono savivaldybės maudyklų vandens kokybės rezultatų atitikimas Lietuvos higienos normos HN 92:2018 reikalavimams			Pastabos
Maudyklos pavadinimas	Bandinio ėmimo data	Mikrobiologiniai parametrai	
<i>Dusios ežeras</i>	2024-05-30	atitinka	
	2024-06-14	atitinka	
	2024-06-28	atitinka	
	2024-07-15	atitinka	
	2024-07-31	atitinka	
	2024-08-16	atitinka	
	2024-08-30	atitinka	
	2024-09-13	atitinka	
<i>Metelio ežeras</i>	2024-05-30	atitinka	
	2024-06-14	atitinka	
	2024-06-28	atitinka	
	2024-07-15	atitinka	
	2024-07-31	atitinka	
	2024-08-16	atitinka	
	2024-08-30	atitinka	
	2024-09-13	atitinka	
<i>Ančios ežeras</i>	2024-05-30	atitinka	
	2024-06-14	atitinka	
	2024-06-28	atitinka	
	2024-07-15	atitinka	
	2024-07-31	atitinka	
	2024-08-16	atitinka	
	2024-08-30	atitinka	
	2024-09-13	atitinka	
<i>Baltajo ežeras</i>	2024-05-30	atitinka	
	2024-06-14	atitinka	
	2024-06-28	atitinka	
	2024-07-15	atitinka	
	2024-07-31	atitinka	
	2024-08-16	atitinka	
	2024-08-30	atitinka	
	2024-09-13	atitinka	
<i>Snaigyno ežeras</i>	2024-05-30	atitinka	
	2024-06-14	atitinka	
	2024-06-28	atitinka	
	2024-07-15	atitinka	

	2024-07-31	atitinka	
	2024-08-16	atitinka	
	2024-08-30	atitinka	
	2024-09-13	atitinka	
<i>Seirijo ežeras</i>	2024-05-30	atitinka	
	2024-06-14	atitinka	
	2024-06-28	atitinka	
	2024-07-15	atitinka	
	2024-07-31	atitinka	
	2024-08-16	atitinka	
	2024-08-30	atitinka	
	2024-09-13	atitinka	